

深圳市龙华区住房和建设局建筑业企业资质动态核查责令限期整改通知书

深龙华企业资质改〔2024〕22号

名称：深圳市合建劳务有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HEMG93X

法定代表人：袁芳

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山新村 40 号 101

根据《住房和城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）标准，按照《深圳市龙华区住房和建设局关于开展2024年建筑行业企业资质动态核查的通知》《深圳市龙华区住房和建设局建筑行业企业资质动态核查通知书》（深龙华企业资质通知〔2024〕32号）的工作要求，本机关依法对你单位的施工劳务不分等级资质进行了核查，结论为“不合格”。具体情况如下：

企业未在规定时间内提交动态核查资料，违反了《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第一款之规定。

本机关依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款之规定，现责令你单位：自收到本文书之日起，一个月内完成整改，并将你单位整改情况书面报送本机关复查。逾期不改正或整改后仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法对你单位作出相关处理。

联系电话：0755-21054670

单位地址：深圳市龙华区龙华街道清湖路 10 号国鸿工业园 3 栋 313 办公室

深圳市龙华区住房和建设局

2024 年 8 月 26 日



附相关法律条文：

《建筑业企业资质管理规定》第二十八条 取得建筑业企业资质证书的企业，应当保持资产、主要人员、技术装备等方面满足相应建筑业企业资质标准要求的条件。

企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过 3 个月；企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。

被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后 3 个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。