

最终合同履行评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
EPC	0	0	0	0	0	0
安全评价	0	0	0	0	0	0
安巡	2	0	2	0	0	0
地灾评估	0	0	0	0	0	0
监测检测	11	0	10	1	0	0
检测	1	0	1	0	0	0
监理	9	0	6	2	0	1
结算协审	0	0	0	0	0	0
决算编制	0	0	0	0	0	0
竣工测绘	2	0	2	0	0	0
勘察	0	0	0	0	0	0
可研	2	0	2	0	0	0
其他	4	0	3	1	0	0
其它合同	2	0	1	1	0	0
全过程造价咨询	8	0	6	2	0	0
设计	6	0	4	1	1	0
审查	6	0	6	0	0	0
施工	6	0	3	1	1	1
水保相关服务（方案设计、方案报告	2	0	2	0	0	0
预算审核	4	0	4	0	0	0
招标代理	5	0	5	0	0	0
环评	2	0	2	0	0	0
项目建议	1	0	1	0	0	0
前期服务总承包	0	0	0	0	0	0
结算审核	1	0	0	1	0	0
结（决）算审核	1	0	1	0	0	0
代建	1	0	1	0	0	0
耕土剥离	1	0	1	0	0	0
总计	77	0	63	10	2	2

备注：统计时间跨度为2024年2月21日至2024年5月31日

最终合同履约评价结果汇总表（截至2024年5月31日）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	招标代理	章阁工业园区配套道路工程	深圳市合创建设工程顾问有限公司	招标合约部	85	良好
2	招标代理	富澜路（观澜大道-安元大道）工程	云基智慧工程股份有限公司	招标合约部	80	良好
3	招标代理	龙华二线拓展区青龙西街（新区大道-腾龙路）工程	深圳市建星项目管理顾问有限公司	招标合约部	80	良好
4	招标代理	深圳市第三十四高级中学	深圳市诚信行工程咨询有限公司	招标合约部	83	良好
5	招标代理	人民路学校项目	华联世纪工程咨询股份有限公司	招标合约部	81	良好
6	预算审核	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	工程管理五部	82	良好
7	预算审核	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	工程管理五部	88	良好
8	预算审核	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市华夏工程顾问有限公司	工程管理五部	89	良好
9	预算审核	深圳市第二十七高级中学	国众联建设工程管理顾问有限公司	工程管理二部	80	良好
10	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	龙为小学	深圳市源远水利设计有限公司	工程管理一部	80	良好
11	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	大浪上下横朗城市更新单元规划学校（博雅实验学校）	深圳市丰泽环境工程有限公司	工程管理一部	85	良好
12	施工	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市路安达工程有限公司	工程管理五部	80	良好
13	施工	富荣路（狮径路-悦兴路）工程	广州市第二市政工程有限公司	工程管理四部	58.96	不合格
14	施工	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市建宏达建设实业有限公司	工程管理五部	76	中等
15	施工	横坑水库西侧产业园区场平工程	中冶建工集团有限公司	工程管理四部	62.4	合格
16	施工	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市宝供供电服务有限公司	工程管理四部	83.2	良好
17	施工	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程管理四部	81	良好
18	审查	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市市政工程咨询中心有限公司	工程管理五部	81	良好
19	审查	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好

20	审查	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
21	设计	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程管理五部	85	良好
22	设计	富荣路（狮径路-悦兴路）工程	中国瑞林工程技术股份有限公司	工程管理四部	78	中等
23	设计	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	大连市市政设计研究院有限责任公司	工程管理五部	88	良好
24	设计	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市勘察研究院有限公司/深圳市建衡达工程造价咨询有限公司/深圳市西伦土木结构有限公司	工程管理五部	88	良好
25	设计	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市联合创意建筑设计有限公司	工程管理四部	88.29	良好
26	设计	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	江苏南京地质工程勘察院	工程管理四部	67	合格
27	全过程造价咨询	北站国际商务区06-06和06-09地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
28	全过程造价咨询	北站国际商务区06-04地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
29	全过程造价咨询	北站国际商务区06-02地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
30	全过程造价咨询	北站国际商务区03-06和03-07地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
31	全过程造价咨询	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市成效项目管理有限公司	工程管理五部	78	中等
32	全过程造价咨询	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市国晨工程造价咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
33	全过程造价咨询	黎光工业地块（13-08M1）场平工程	深圳市华夏工程顾问有限公司	工程管理四部	87	良好
34	全过程造价咨询	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	深圳市汇福工程造价咨询有限公司	工程管理四部	76	中等
35	其它合同	深圳市龙华区观湖实验学校（原名：樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校）	广东志华环保科技有限公司	工程管理二部	70	中等
36	其它合同	深圳市第二十六高级中学	深圳市节能与资源综合利用专家联合会	工程管理二部	85	良好
37	其他	联围街（大浪河-老围第二工业区）改造工程	深圳市金航正企业形象设计有限公司	工程管理五部	81	良好
38	其他	润泽学校	深圳市深科工程检测有限公司	工程管理一部	85	良好
39	其他	黎光工业地块（13-08M1）场平工程	深圳市鹏程安全技术事务有限公司	工程管理五部	70	中等
40	其他	鹭湖学校	深圳市丰泽环境工程有限公司	工程管理三部	85	良好

41	可研	松和小学改扩建项目	江苏唯特工程咨询有限公司	工程管理一部	85	良好
42	可研	观澜公共文化中心（原名称：观澜文化小镇公共服务平台）	江苏唯特工程咨询有限公司	工程管理四部	85	良好
43	竣工测绘	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市深水水务咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
44	竣工测绘	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市工勘岩土集团有限公司	工程管理四部	83	良好
45	结算审核	观澜老中心地区南片区 02-04-03地块场平工程	深圳市昌信工程管理顾问有限公司(联合体牵头单位) //深圳启真会计师事务所(普通合伙)（联合体成员单位）	招标合约部	78	中等
46	结（决）算审核	汇德大厦第 30 层改造提升工程	深圳锦洲工程管理有限公司(联合体牵头单位) //深圳财富会计师事务所（联合体成员单位）	招标合约部	80	良好
47	监理	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	东莞市建设监理有限公司	工程管理五部	84.18	良好
48	监理	虔学路（华韵路-宝浪路）工程	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	工程管理五部	80	良好
49	监理	富荣路（狮径路-悦兴路）工程	湖北中南市政工程监理有限公司	工程管理四部	58.29	不合格
50	监理	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	山东同力建设项目管理有限公司	工程管理五部	79.17	中等
51	监理	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	工程管理五部	80	良好
52	监理	联围街（大浪河-老围第二工业区）改造工程	深圳市燃气工程监理有限公司	工程管理五部	83	良好
53	监理	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理四部	82.81	良好
54	监理	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	工程管理四部	81	良好
55	监理	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	广州市广州工程建设监理有限公司	工程管理四部	75.4	中等
56	监测检测	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	工程管理五部	87	良好
57	监测检测	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市深水水务咨询有限公司	工程管理五部	84	良好
58	监测检测	虔学路（华韵路-宝浪路）工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程管理五部	83	良好
59	监测检测	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市太科检测有限公司	工程管理五部	87	良好
60	监测检测	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程管理五部	85	良好
61	监测检测	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	信息技术部	89	良好

62	监测检测	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市勘察研究院有限公司	工程管理四部	87	良好
63	监测检测	龙华区人民武装部新营区工程	江苏省托尔防雷检测有限公司深圳分公司	工程管理四部	82	良好
64	监测检测	洗屋学校	深圳市建研检测有限公司	工程管理一部	85	良好
65	监测检测	黎光工业地块（13-08M1）场平工程	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	工程管理四部	82	良好
66	监测检测	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	74	中等
67	检测	龙为小学	深圳市建研检测有限公司	工程管理一部	80	良好
68	审查	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市市政工程咨询中心有限公司	工程管理五部	81	良好
69	审查	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
70	审查	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
71	安巡	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳瑞捷工程咨询股份有限公司	工程管理五部	80	良好
72	安巡	深圳市龙华区建筑工务署质量、安全文明施工第三方巡查	深圳市佳保安全股份有限公司	信息技术部	84.25	良好
73	环评	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳中环博宏环境技术有限公司	工程管理四部	82	良好
74	环评	北站国际商务区06-02地块场平工程	深圳市西伦土木结构有限公司	工程管理五部	80	良好
75	项目建议	北站国际商务区03-06和03-07地块场平工程	深圳市西伦土木结构有限公司	工程管理五部	80	良好
76	代建	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市长勘勘察有限公司	工程管理五部	80	良好
77	耕土剥离	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	广东国地规划科技股份有限公司	工程管理五部	84	良好

附表3.1 最终合同履行评价结果汇总表（不合格）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	富荣路（狮径路-悦兴路）工程	广州市第二市政工程有限公司	工程管理四部	58.96	不合格
2	监理	富荣路（狮径路-悦兴路）工程	湖北中南市政工程监理有限公司	工程管理四部	58.29	不合格

附表3.2 最终合同履行评价结果汇总表（合格）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	横坑水库西侧产业园区场平工程	中冶建工集团有限公司	工程管理四部	62.4	合格
2	设计	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	江苏南京地质工程勘察院	工程管理四部	67	合格

附表3.3 最终合同履行评价结果汇总表（中等）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市建宏达建设实业有限公司	工程管理五部	76	中等
2	设计	富荣路（狮径路-悦兴路）工程	中国瑞林工程技术股份有限公司	工程管理四部	78	中等
3	全过程造价咨询	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市成效项目管理有限公司	工程管理五部	78	中等
4	全过程造价咨询	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	深圳市汇福工程造价咨询有限公司	工程管理四部	76	中等
5	其它合同	深圳市龙华区观湖实验学校（原名：樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校）	广东志华环保科技有限公司	工程管理二部	70	中等
6	其他	黎光工业地块（13-08M1）场平工程	深圳市鹏程安全技术事务有限公司	工程管理五部	70	中等
7	结算审核	观澜老中心地区南片区02-04-03地块场平工程	有限公司(联合体牵头单位）//深圳启真会计师事务所(普通	招标合约部	78	中等
8	监理	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	山东同力建设项目管理有限公司	工程管理五部	79.17	中等
9	监理	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	广州市广州工程建设监理有限公司	工程管理四部	75.4	中等
10	监测检测	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	74	中等

附表3.4 最终合同履约评价结果汇总表（良好）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	招标代理	章阁工业园区配套道路工程	深圳市合创建设工程顾问有限公司	招标合约部	85	良好
2	招标代理	富澜路（观澜大道-安元大道）工程	云基智慧工程股份有限公司	招标合约部	80	良好
3	招标代理	龙华二线拓展区青龙西街（新区大道-腾龙路）工程	深圳市建星项目管理顾问有限公司	招标合约部	80	良好
4	招标代理	深圳市第三十四高级中学	深圳市诚信行工程咨询有限公司	招标合约部	83	良好
5	招标代理	人民路学校项目	华联世纪工程咨询股份有限公司	招标合约部	81	良好
6	预算审核	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	工程管理五部	82	良好
7	预算审核	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	工程管理五部	88	良好
8	预算审核	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市华夏工程顾问有限公司	工程管理五部	89	良好
9	预算审核	深圳市第二十七高级中学	国众联建设工程管理顾问有限公司	工程管理二部	80	良好
10	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	龙为小学	深圳市源远水利设计有限公司	工程管理一部	80	良好
11	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	大浪上下横朗城市更新单元规划学校（博雅实验学校）	深圳市丰泽环境工程有限公司	工程管理一部	85	良好
12	施工	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市路安达工程有限公司	工程管理五部	80	良好
13	施工	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市宝供电服务有限公司	工程管理四部	83.2	良好
14	施工	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程管理四部	81	良好
15	审查	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市市政工程咨询中心有限公司	工程管理五部	81	良好
16	审查	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
17	审查	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
18	设计	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程管理五部	85	良好
19	设计	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	大连市市政设计研究院有限责任公司	工程管理五部	88	良好

20	设计	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市勘察研究院有限公司/深圳市建衡达工程造价咨询有限公司/深圳市西伦土木结构有限公司	工程管理五部	88	良好
21	设计	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市联合创意建筑设计有限公司	工程管理四部	88.29	良好
22	全过程造价咨询	北站国际商务区06-06和06-09地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
23	全过程造价咨询	北站国际商务区06-04地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
24	全过程造价咨询	北站国际商务区06-02地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
25	全过程造价咨询	北站国际商务区03-06和03-07地块场平工程	深圳市龙城工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
26	全过程造价咨询	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市国晨工程造价咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
27	全过程造价咨询	黎光工业地块（13-08M1）场平工程	深圳市华夏工程顾问有限公司	工程管理四部	87	良好
28	其它合同	深圳市第二十六高级中学	深圳市节能与资源综合利用专家联合会	工程管理二部	85	良好
29	其他	联围街（大浪河-老围第二工业区）改造工程	深圳市金航正企业形象设计有限公司	工程管理五部	81	良好
30	其他	润泽学校	深圳市深科工程检测有限公司	工程管理一部	85	良好
31	其他	鹭湖学校	深圳市丰泽环境工程有限公司	工程管理三部	85	良好
32	可研	松和小学改扩建项目	江苏唯特工程咨询有限公司	工程管理一部	85	良好
33	可研	观澜公共文化中心（原名称：观澜文化小镇公共服务平台）	江苏唯特工程咨询有限公司	工程管理四部	85	良好
34	竣工测绘	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市深水水务咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
35	竣工测绘	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市工勘岩土集团有限公司	工程管理四部	83	良好
36	结（决）算审核	汇德大厦第30层改造提升工程	深圳锦洲工程管理有限公司(联合体牵头单位)//深圳财富会计师事务所(联合体成员单位)	招标合约部	80	良好
37	监理	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	东莞市建设监理有限公司	工程管理五部	84.18	良好
38	监理	虔学路（华韵路-宝浪路）工程	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	工程管理五部	80	良好
39	监理	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	工程管理五部	80	良好
40	监理	联围街（大浪河-老围第二工业区）改造工程	深圳市燃气工程监理有限公司	工程管理五部	83	良好

41	监理	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理四部	82.81	良好
42	监理	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	工程管理四部	81	良好
43	监测检测	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	工程管理五部	87	良好
44	监测检测	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市深水水务咨询有限公司	工程管理五部	84	良好
45	监测检测	虔学路（华韵路-宝浪路）工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程管理五部	83	良好
46	监测检测	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市太科检测有限公司	工程管理五部	87	良好
47	监测检测	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程管理五部	85	良好
48	监测检测	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	信息技术部	89	良好
49	监测检测	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市勘察研究院有限公司	工程管理四部	87	良好
50	监测检测	龙华区人民武装部新营区工程	江苏省托尔防雷检测有限公司深圳分公司	工程管理四部	82	良好
51	监测检测	洗屋学校	深圳市建研检测有限公司	工程管理一部	85	良好
52	监测检测	黎光工业地块（13-08M1）场平工程	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	工程管理四部	82	良好
53	检测	龙为小学	深圳市建研检测有限公司	工程管理一部	80	良好
54	审查	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市市政工程咨询中心有限公司	工程管理五部	81	良好
55	审查	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
56	审查	片区路网综合整治工程第二批-观澜放马埔片区	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	87	良好
57	安巡	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳瑞捷工程咨询股份有限公司	工程管理五部	80	良好
58	安巡	深圳市龙华区建筑工务署质量、安全文明施工第三方巡查	深圳市佳保安全股份有限公司	信息技术部	84.25	良好
59	环评	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳中环博宏环境技术有限公司	工程管理四部	82	良好
60	环评	北站国际商务区06-02地块场平工程	深圳市西伦土木结构有限公司	工程管理五部	80	良好
61	项目建议	北站国际商务区03-06和03-07地块场平工程	深圳市西伦土木结构有限公司	工程管理五部	80	良好

62	代建	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）新建工程	深圳市长勘勘察有限公司	工程管理五部	80	良好
63	耕土剥离	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	广东国地规划科技股份有限公司	工程管理五部	84	良好