

观湖街道深圳某五金公司“8·1”一般机械伤害死亡事故整改措施落实情况的评估报告

2023年8月1日10时40分许，观湖街道深圳某五金公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约10万元。2023年10月31日，龙华区人民政府对《观湖街道深圳某五金公司“8·1”一般机械伤害死亡事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”）进行了批复。

为进一步有效防范生产安全事故发生，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和《市安委办关于印发〈深圳市进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案〉的通知》（深安办〔2023〕84号）的要求，龙华区安委办组织相关部门对观湖街道深圳某五金公司“8·1”一般机械伤害死亡事故防范和整改措施落实情况进行了评估。

一、评估工作组织及开展情况

龙华区人民政府成立了由区安委办牵头，从应急管理局、观湖街道办等部门抽调人员成立的评估组。通过听取汇报、现场检查、查阅相关文件和资料审查等方式，对事故责任追究、事故防范措施、事故教训吸取等落实情况开展评估工作。

(一) 核实涉事责任追究落实情况。根据事故调查报告的处理建议，向区应急管理局核实责任单位及人员的责任追究落实情况。

(二) 核实行业和属地监管部门整改措施落实情况。根据事故调查报告中事故防范和整改措施的要求，通过查阅事故警示教育、监管检查、执法检查等记录，核实行业和属地部门整改措施落实情况。

(三) 检查相关责任单位及人员防范和整改措施落实情况。对照事故调查报告和相关文件要求，检查相关责任单位及人员防范和整改措施落实情况。一是座谈问询。问询相关责任人员，听取事后整改情况。二是现场检查。现场检查涉事现场和其他同类区域整改落实情况。

二、事故责任单位及人员追究落实情况

评估组经查阅相关处罚文书，区应急管理局依据事故调查报告和相关法律法规的要求，对相关涉事责任单位及人员进行了处罚。具体如下：

(一) 对相关责任单位的行政处罚情况

深圳某五金公司刘某寿（死者）设立的一人独资公司，其一人股东刘某寿已经在本次事故中死亡，免于对该公司进行行政处罚。

(二) 对相关责任人员的行政处罚情况

刘某寿（死者）作为深圳某五金公司法定代表人、公司唯一

管理人员，刘某寿应对事故的发生负主要责任，鉴于其已死亡，免于追究责任。

三、事故整改措施落实情况

评估组通过座谈询问、查阅资料、现场检查，对事故暴露出的问题和调查报告提出的整改措施建议，相关部门和涉事单位迅速落实整改措施，具体如下：

（一）深圳某五金公司整改落实情况

深圳某五金公司法定代表人刘某寿死亡后，做为一家规模较小的加工作坊企业未能够继续经营。经现场查看和网上查证，该公司已停产注销，原有的场地已由另外一家公司入驻。

（二）区、街道应急管理部门整改落实情况

1.组织召开会议，研究部署整治工作。8月1日，应急管理局主要负责同志主持召开全区安全生产紧急视频会议，各相关单位及各街道分管负责同志参会。会议研究部署了全区安全生产大排查大整治工作，要求一是各单位要高度重视，立即组织开展为期1个月的安全生产大排查大整治工作。

2.举一反三，部署开展“三合一”专项整治行动。各街道启动“一盘棋”，力抓专项整治求实效，对辖区内所有工贸企业和生产加工小作坊，重点对涉及到“三合一”场所为期一个月进行全面排查整治，行动累计共出动检查人员4241人次，检查企业及加工作坊1977家次，共查处涉“三合一”场所26家，清理违规居住30人，排查出一般隐患5728项，已完成整改5262项，

整改率为 91.9%。

3. 加强宣传教育，强化事故警示。8月3日上午，观湖街道组织了安全监管人员和机械设备相关企业负责人近200人，在深圳某五金公司召开“8·1”机械伤害事故现场警示教育会。会上，通报了事故经过、初步分析事故原因、教训，阐明事故危害及法律后果，普及了机械伤害事故的预防措施。

4. 区、街道应急管理部门联合，开展机械伤害专项检查。以观湖街道为主战场，区、街道应急管理部门联合，开展为期一个月的物体打击和机械伤害事故专项整治工作，重点检查机械加工、金属切割、“三合一”场所等重点场所，重点对现场设备管理、日常保养、机械操作培训等内容开展检查，聚焦物体打击和机械伤害等相关突出风险。共出动1871人次，检查工贸企业及加工作坊企业645家，检查涉砂轮机企业135家次，检查机械加工、金属切割企业125家，检查“三合一”场所19处，控停不合格设备62台，查处隐患514处，立案5宗，处罚金额8.2万元。

5. 吸取事故教训，开展专项执法行动。8月10日，以机械设备为主题开展了1期“利剑”统一执法日专项行动，督促辖区机械设备使用企业积极履行安全生产主体责任，严格落实机械设备管理要求。此次行动出动126人次，共检查企业45家，发现隐患143项，立案处罚4家。

四、存在的问题及整改建议

评估组通过评估认为，一是各监管部门按照事故调查报告的要求，结合实际免于相关责任单位及人员的责任。二是相关监管部门组织相关企业召开事故警示会，普及了机械伤害事故的预防措施。同时，立即部署，迅速开展专项整治行动和执法检查，全面消除事故安全隐患。为了防止类似事故的再次发生，提出如下建议：

（一）加大机械设备的监管力度。加强工贸行业机械设备的监管，压实企业的安全主体责任，对违法改造机械设备结构、违规操作、违章指挥等违法违规行为“零容忍”，从严从重处理。

（二）加强安全宣传教育。加强机械伤害事故安全警示教育，警示提醒企业相关人员，提高工人安全意识和安全技能，有效压降机械伤害事故的发生。

五、评估组评估意见

评估组通过核实责任追究、问询监管部门和检查涉事单位，评估发现以下情况：

（一）根据企业实际情况，已按要求免于涉事单位及个人的责任追究。

（二）行业和属地监管部门依据各自职责，及时组织部署，开展了专项整治和专项执法行动，进一步规范了涉机械设备企业安全管理工作，提高了企业机械设备的安全管理水平。

（三）街道应急管理部门组织相关涉机械设备企业开展了事故警示教育活动，深刻吸取了事故教训，相关人员受到了安全教

育。

最终，评估组综合评估后认为，事故相关单位落实了事故调查报告和相关文件的责任追究和事故防范措施要求，评估结果为通过。

龙华区事故防范和整改措施落实情况评估组

2024年10月25日