

深圳市龙华区住房和建设局建筑业企业 资质动态核查责令限期整改通知书

深龙华企业资质改〔2025〕38号

名称：深圳市国建劳务分包有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EKK9H9H

法定代表人：刘俊智

地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业
厂区4栋208

根据《住房和城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）标准，按照《深圳市龙华区住房和建设局关于开展2025年建筑业企业资质动态核查的通知》的工作要求，本机关依法对你单位的施工劳务不分等级资质进行了核查，结论为“不合格”。具体情况如下：

企业未在规定时间内提交动态核查资料，违反了《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第一款之规定。

本机关依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款之规定，现责令你单位：**自收到本文书之日起，一个月内完成整改**，并将你单位整改情况书面报送本机关复查。逾期不改正或整改后仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法对你单位作出相关处理。

联系电话：0755-21054670

单位地址：深圳市龙华区龙华街道清湖路 10 号国鸿工业园 3 栋 326 办公室

深圳市龙华区住房和城乡建设局

2025 年 11 月 6 日

附相关法律条文：

《建筑业企业资质管理规定》第二十八条 取得建筑业企业资质证书的企业，应当保持资产、主要人员、技术装备等方面满足相应建筑业企业资质标准要求的条件。

企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过 3 个月；企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。

被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后 3 个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。