

最终合同履行评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
监测检测	5	0	5	0	0	0
检测	10	0	10	0	0	0
施工	2	0	2	0	0	0
监理	2	0	1	1	0	0
全过程造价咨询	2	0	2	0	0	0
勘察	1	0	1	0	0	0
预算审核	2	0	2	0	0	0
竣工测绘	1	0	1	0	0	0
设计	2	1	1	0	0	0
可研	1	0	1	0	0	0
水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	4	0	4	0	0	0
招标代理	1	0	1	0	0	0
地灾评估	1	0	1	0	0	0
监测	1	0	1	0	0	0
审查	1	0	1	0	0	0
其他	2	0	2	0	0	0
总计	38	1	36	1	0	0

备注：统计时间跨度为 2024年12月17日至 2025年3月10日

最终合同履行评价结果汇总表（截至2025年3月10日）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	招标代理	深圳北站商务中心区留仙大道中段跨街连廊 LX-02工程	华联世纪工程咨询股份有限公司	招标合约部	87	良好
2	预算审核	澜兴学校	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	工程管理二部	89	良好
3	预算审核	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市普利工程咨询有限公司	工程管理二部	80	良好
4	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	郁青二路（图则调整前为锦华东路（ 华峰路—锦华南路 ）工程	深圳弘晟生态科技有限公司	工程管理五部	82	良好
5	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	龙华区第三实验学校	深圳市丰泽环境工程有限公司	工程管理二部	83	良好
6	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	澜兴学校	深圳市宗兴环保科技有限公司	工程管理二部	81	良好
7	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市宗兴环保科技有限公司	工程管理二部	83	良好
8	施工	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	85	良好
9	施工	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	85	良好
10	审查	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	81	良好
11	设计	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理二部	90	优秀
12	设计	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	工程管理五部	83	良好
13	全过程造价咨询	龙华区中心医院ECT机房建设项目	深圳市普利工程咨询有限公司	工程管理一部	81.92	良好
14	全过程造价咨询	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	工程管理二部	85	良好
15	其他	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市联合创艺建筑设计有限公司	工程管理二部	87	良好
16	其他	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳智高博实工程有限公司	工程管理四部	84	良好
17	可研	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	工程管理五部	84	良好
18	勘察	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	中国有色金属工业西安勘察设计院研究院有限公司	工程管理五部	82	良好
19	竣工测绘	澜兴学校	广东有色工程勘察设计院	工程管理二部	82	良好
20	检测	龙华区第三实验学校	深圳市政院检测有限公司	工程管理二部	83	良好
21	检测	龙华区第三实验学校	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	工程管理二部	80	良好
22	检测	龙华区第三实验学校	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程管理二部	80	良好

23	检测	龙华区第三实验学校	深圳市科安达检测技术有限公司	工程管理二部	80	良好
24	检测	龙华区第三实验学校	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	工程管理二部	80	良好
25	检测	龙华区第三实验学校	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	工程管理二部	83	良好
26	检测	澜兴学校	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	工程管理二部	85	良好
27	检测	澜兴学校	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司	工程管理二部	82	良好
28	检测	澜兴学校	深圳市深科工程检测有限公司	工程管理二部	80	良好
29	检测	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	工程管理二部	87	良好
30	监理	龙华区中心医院ECT机房建设项目	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理一部	74	中等
31	监理	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市龙佳建工程项目管理有限公司	工程管理五部	84	良好
32	监测检测	澜兴学校	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	工程管理二部	81	良好
33	监测检测	澜兴学校	深圳市长勘勘察设计有限公司	工程管理二部	82	良好
34	监测检测	澜兴学校	山西恩博利雷电防护有限公司深圳分公司	工程管理二部	82	良好
35	监测检测	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	工程管理二部	80	良好
36	监测检测	华东师范大学附属深圳龙华学校	中国京冶工程技术有限公司	工程管理二部	81	良好
37	监测	龙华区第三实验学校	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	工程管理二部	82	良好
38	地灾评估	建盛路、建环路和建优路新建道路工程（原名：黎光工业地块(13-08M1)配套道路工程）	深圳市勘察研究院有限公司	工程管理六部	80	良好

附表3.1 最终合同履约评价结果汇总表（中等）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	监理	龙华区中心医院ECT机房建设项目	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理一部	74	中等

附表3.2 最终合同履行评价结果汇总表（良好）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	招标代理	深圳北站商务中心区留仙大道中段跨街连廊 LX-02 工程	华联世纪工程咨询股份有限公司	招标合约部	87	良好
2	预算审核	澜兴学校	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	工程管理二部	89	良好
3	预算审核	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市普利工程咨询有限公司	工程管理二部	80	良好
4	服务（方案设计、方案报告	郁青二路（图则调整前为锦华东路（华峰路-锦华南路）工程	深圳弘晟生态科技有限公司	工程管理五部	82	良好
5	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	龙华区第三实验学校	深圳市丰泽环境工程有限公司	工程管理二部	83	良好
6	水保相关服务（方案设计、方案报告编制等）	澜兴学校	深圳市宗兴环保科技有限公司	工程管理二部	81	良好
7	服务（方案设计、方案报告	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市宗兴环保科技有限公司	工程管理二部	83	良好
8	施工	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	85	良好
9	施工	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	85	良好
10	审查	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	工程管理五部	81	良好
11	设计	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	工程管理五部	83	良好
12	全过程造价咨询	龙华区中心医院ECT机房建设项目	深圳市普利工程咨询有限公司	工程管理一部	81.92	良好
13	全过程造价咨询	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	工程管理二部	85	良好
14	其他	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市联合创艺建筑设计有限公司	工程管理二部	87	良好
15	其他	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳智高博实工程有限公司	工程管理四部	84	良好
16	可研	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	工程管理五部	84	良好
17	勘察	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	中国有色金属工业西安勘察设计院有限公司	工程管理五部	82	良好
18	竣工测绘	澜兴学校	广东有色工程勘察设计院	工程管理二部	82	良好
19	检测	龙华区第三实验学校	深圳市政院检测有限公司	工程管理二部	83	良好
20	检测	龙华区第三实验学校	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	工程管理二部	80	良好
21	检测	龙华区第三实验学校	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程管理二部	80	良好
22	检测	龙华区第三实验学校	深圳市科安达检测技术有限公司	工程管理二部	80	良好

23	检测	龙华区第三实验学校	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	工程管理二部	80	良好
24	检测	龙华区第三实验学校	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	工程管理二部	83	良好
25	检测	澜兴学校	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	工程管理二部	85	良好
26	检测	澜兴学校	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司	工程管理二部	82	良好
27	检测	澜兴学校	深圳市深科工程检测有限公司	工程管理二部	80	良好
28	检测	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	工程管理二部	87	良好
29	监理	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市龙佳建工程项目管理有限公司	工程管理五部	84	良好
30	监测检测	澜兴学校	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	工程管理二部	81	良好
31	监测检测	澜兴学校	深圳市长勘勘察设计有限公司	工程管理二部	82	良好
32	监测检测	澜兴学校	山西恩博利雷电防护有限公司深圳分公司	工程管理二部	82	良好
33	监测检测	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	工程管理二部	80	良好
34	监测检测	华东师范大学附属深圳龙华学校	中国京冶工程技术有限公司	工程管理二部	81	良好
35	监测	龙华区第三实验学校	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	工程管理二部	82	良好
36	地灾评估	建盛路、建环路和建优路新建道路工程（原名：黎光工业地块(13-08M1)配套道路工程）	深圳市勘察研究院有限公司	工程管理六部	80	良好

附表3.3 最终合同履行评价结果汇总表（优秀）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	设计	华东师范大学附属深圳龙华学校	深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理二部	90	优秀