

深圳市生态环境局龙华管理局2022年3月建设项目(竣工验收)双随机抽查情况公示表

所属地区	企业名称	企业类型	污染源地址	检查时间	检查人	检查情况	检查结果	处理结果
龙华区	源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 建设项目竣工环境保护验收	一般项目	广东深圳龙华区大浪华荣路德泰科技工业园6号厂房1-4层	2022-03-22 11:55:00	陈桂华,张丽兴,	经检查发现,该公司已搬迁,现场厂房空置,无新迁入企业。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市益善行科技有限公司	一般项目	广东深圳龙华区福城街道泗黎路大布巷85号厂房第二层	2022-03-24 11:20:00	张俊,石秀怡,	该公司主要从事IMD、塑胶模具的生产加工,厂房面积约8550平方米,员工人数约65人,现场检查时,该公司正在生产,丝印和注塑车间均正在生产,楼顶建立了两套废气处理设施,现场均正在运行,现在已提供环保批文和环境影响评估报告表,现场也提供了竣工验收报告并已公开。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市展信达科技有限公司	一般项目	广东深圳龙华区观澜南大富社区大布头路297号厂房整栋	2022-03-02 15:00:00	祝锐,赵思昌,	该公司已搬迁	未发现违法行为	
龙华区	深圳市彩动力印刷有限公司	一般项目	广东深圳龙华区观澜街道君龙社区凌屋工业路12号厂房1栋6楼A	2022-03-03 15:35:00	李秋良,戴伟鹏,	该公司主要从事包装装潢印刷品,主要生产工艺为丝印、制版、晒版、印刷,厂房面积约1000m²,员工人数约14人,现场正在生产,印刷机已配套废气治理设施,现场未见环保违法行为。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市品道食品有限公司竣工环保验收项目	一般项目	广东深圳龙华区观澜街道侨安科技园内A栋一楼西侧、三楼302、四楼整层	2022-03-22 11:16:00	张俊,赵思昌,	2022年3月22日,我局执法人员对深圳市品道食品有限公司进行检查,该公司主要从事欧式面包的生产,主要生产工艺有搅拌,成型,烘烤,清洗等,已办理备案手续,已配套污染防治设施,企业已于19年4月通过自主验收,并将验收结果进行公示。	未发现违法行为	
龙华区	深圳仕佳光缆技术有限公司环保设施竣工验收	一般项目	广东深圳龙华区观澜街道桂月路仪表世界工业园4号厂房1-5层	2022-03-28 16:03:00	戴伟鹏,张新宇,	该公司主要从事线缆的生产加工,厂房面积约9777平方米。现场检查时生产车间正在生产。楼顶已配套废气治理设施,已完成环保竣工验收。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市拓普威森科技有限公司环保设施竣工验收	一般项目	广东深圳龙华区观澜街道广培社区木头湖1900166号201	2022-03-03 16:58:00	陈桂华,石秀怡	该公司主要从事五金制品,塑料制品,主要生产工艺为切割,车床加工,压铸成型,冲压成型,研磨,清洗,厂房面积约1200m²,员工人数约22人,现场检查该公司正在生产,研磨废水有配套废水回用设施,产生的废水经处理后回用于车间,现场未见环保违法行为。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市提姆光电科技有限公司环保验收	一般项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区观湖街道大和工业区28号1栋1-2楼	2022-03-02 10:00:00	祝锐,张丽兴,	该公司主要从事光学镀膜产品,主要生产工艺为真空镀膜、覆膜、喷砂,已办理环评批复,已配套污染防治设施,污染防治设施已验收。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市龙华新区观澜亚南达塑胶模具厂新建项目竣工环保验收	一般项目	广东深圳龙华区观澜街道狮径社区狮径路28号102	2022-03-28 16:03:00	李秋良,郭云长,	该公司主要从事塑胶制品,塑胶模具的生产,生产工艺为注塑成型、破碎、检验、包装。共设有注塑机11台、火花机2台、碎料机3台。该公司注塑工艺产生废气,对于注塑废气配套了废气污染防治设施(UV+活性炭)废气经过处理后排放。现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施正在运行。现场提供环评批复、环评报告表、建设项目竣工验收报告。现场该公司危险废物废抹布、废活性炭未设置贮存场所。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市深业东本汽车销售服务有限公司清湖场地项目	一般项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路与清吉路交汇处恒博创新科技产业园一楼及二楼西北面	2022-03-22 15:17:00	石秀怡,张丽兴,	该公司主要从事汽车销售服务与维修,已办理环评批复,已完成建设项目竣工验收。公司维修车间设有喷漆房2间,并配备uv光解+活性炭废气处理设施。现场检查时该公司正在生产,废气处理设施正在运转,未发现环境违法行为。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市丹青广告有限公司新建项目	一般项目	广东深圳龙华区观澜南大富社区虎地排88号成裘工业园厂房2栋3楼B区	2022-01-12 15:40:00	郭云长,胡文涛	现场检查发现该公司已办理环保批文,废气设施已配套安装,已竣工验收,要求该公司加强设施的运营和管理。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市鑫发电子科技有限公司环保设施竣工验收	一般项目	广东深圳龙华区观澜街道福民社区福前路景源工业园第二栋3楼	2022-03-22 16:35:00	戴伟鹏,赵思昌,	现场检查时,该公司已搬迁,新入驻企业为深圳市致和包装有限公司	未发现违法行为	

所属地区	企业名称	企业类型	污染源地址	检查时间	检查人	检查情况	检查结果	处理结果
龙华区	深圳市新晴天科技有限公司新建项目环保设施竣工验收	一般项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排138号金和瑞工业园厂房B栋402	2022-03-09 15:30:00	李秋良, 刘霖峰,	该公司主要从事塑胶制品, 主要工艺为丝印, 雕刻等, 已办理环评批复, 设有2台丝印机已配套污染防治设施, 现场未发现环保违法行为	未发现违法行为	
龙华区	深圳市泛海统联精密制造有限公司改扩建项目	一般项目	广东深圳龙华区观湖街道环观中路282号1栋1楼与2栋1楼; 观湖街道大布头路330号1栋1楼A区、3楼	2022-03-01 16:00:00	胡文涛, 郭云长,	该公司主要从事五金塑胶制品, 主要工艺为机加工, 注塑等, 已办理环保批文, 注塑工艺已配套污染防治设施, 现场运行正常	未发现违法行为	
龙华区	深圳市宇之彩印刷有限公司环保设施竣工验收	一般项目	广东深圳龙华区福城街道茜坑社区观澜大道19号2栋403	2022-03-03 11:06:00	陈桂华, 祝锐,	现场检查时, 该公司生产车间正在作业, 废气处理设施运行正常, 设有丝印机2台、手动丝印1台、曝光机1台、晒版机1台、冲床3台、打孔机2台、不干胶印刷机2台、啤机1台、覆膜机1台、开料机1台、UV印刷机1台, 主要从事标签、标牌、不干胶制品的生产, 包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷。主要生产工艺为晒版-显影-洗版-干燥-开料-印刷-覆膜-打孔-裁形-检查-包装, 洗版工艺废水自建一套废水处理回用设施, 已通过建设项目竣工验收。已签订危险废物拉运协议, 正常拉运, 设有危险废物储存场所, 已张贴标识牌, 设置危废管理台, 缺少环境应急物资, 现场已要求企业完成整改。	未发现违法行为	
龙华区	宝能科技园北区三期建设项目	一般项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区龙华街道清祥路宝能科技园园区	2022-03-22 16:40:00	张俊, 张丽兴,	该项目已完成主体建设, 目前处于内部装修状态, 于2020年10月28日完成建设项目竣工环境保护验收。	未发现违法行为	
龙华区	深圳市振鸿塑料包装有限公司环保验收	一般项目	广东深圳龙华区观澜街道大水田工业区A区B栋	2022-02-28 15:45:00	戴伟鹏, 石秀怡	该公司主要从事塑料制品的生产加工, 面积6800平方, 员工约170人, 主要的设备是挤出机。挤出工艺生产过程中产生的废气已配套污染防治设施。设施运行正常, 已拍照取证。	未发现违法行为	
龙华区	深圳富桂精密工业有限公司扩建项目竣工环境保护验收	一般项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园K1区厂房6栋2层东侧	2022-03-24 11:22:00	李秋良, 胡文涛,	该公司主要从事服务器、通讯终端设备等加工生产, 设有CNC, 冲压, 喷粉, SMT, 清洗、组装等工艺, 已办理环评批复及排污许可证, 于2020年5月21日通过环保验收, 设有一套废水治理设施, 现场正在运转, 废水在线监控数据正常, 未发现环境违法行为。	未发现违法行为	