

深圳市生态环境局龙华管理局关于 2024年第四季度（第一批）污染源环境监管“双随机、一公开”抽查结果公示表												
序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
1	2024年第4季度	排污单位	深圳市兄弟工业技术科技有限公司	深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村642号101鑫源工业区C1-6	一般监管对象	张俊,戴伟鹏	2024-10-14 11:05:39	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市兄弟工业技术科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
2	2024年第4季度	排污单位	深圳市精德利电子有限公司	深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村642号鑫源工业园厂房C栋503	一般监管对象	张俊,戴伟鹏	2024-10-14 17:03:05	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市精德利电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市精德利电子有限公司，位于广东省深圳市龙华区福城街道办事处大三社区居委会鑫源工业园c栋c5-3。统一社会信用代码：914403000685971572，法人代表：黄德伟，主要从事数码配件检测，工艺：手工组装。 现场检查情况：该企业正在正常经营，已签订一般固体废物拉运合同，现在缺乏一般固体废物标识。已现场责令整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
3	2024年第4季度	竣工验收	深圳市龙华区人民医院改扩建项目	深圳市龙华区龙华街道景龙建设路38号、景龙建设路70号（艾柏士楼商办楼首层106号商铺、一楼分隔北侧房屋、二楼房屋及三楼房屋）和景龙建设路74号（允强商厦整栋）	一般行业项目	温晓模,刘霖峰	2024-10-21 16:52:58	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市龙华区人民医院开展执法检查。 企业基本情况：深圳市龙华区人民医院位于龙华区龙华街道建设东路38号，已办理营业执照124403004557696415。 现场检查情况：现场检查时，废水处理设施正在运行，医废暂存间有一摄像头不在线，已要求尽快连接。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	是	是
4	2024年第4季度	排污单位	深圳振华富电子有限公司	深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼	重点监管对象	刘霖峰,温晓模	2024-10-31 11:30:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳振华富电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司位于深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼1层-4层，5层A、C区，6层A、C区、B2区，于2001年6月注册成立开办，已办理营业执照（统一社会信用代码：91440300727163513T），已办理环保批复（深环批[2003]10030号、深环批[2012]900119号、深龙华环批[2014]100201号、深龙华环批[2018]101178号，于2019年11月30日已取得国家排污许可证（证书编号：91440300727163513T001U），厂房面积约19335平方米，员工约700人，主要从事LTCC元器件、磁性元器件、功能组件等科研工作，年产量1.2亿只。主要生产工艺为端头处理、超声波清洗、球磨、成型、烧结、印刷、排胶等工艺，工业废气主要为球磨、成型、烧结、印刷、排胶产生的有机废气及端头处理产生的酸碱废气；工业废水主要为端头处理、超声波清洗及废气治理设施水喷淋时产生的清洗废水；废水审批排放量为8吨/日，工业废水经处理后排向市政管网。针对工业废气共建设4套废气治理设施，叠层车间排胶烧结、湿法成型等产生的有机废气经UV光解+活性炭吸附处理后排放，批产车间排胶、烧结和二楼待生产工序产生的有机废气经喷淋净化塔+UV光解+活性炭吸附处理后排放，废气均达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放，端头处理产生的酸碱废气经碱液喷淋洗涤吸收法工艺处理后排放，同时配套安装有3套有机废气在线监测设备。针对工业废水建有一套废水治理设施，废水处理工艺为MBR+DTRO+三效顺流蒸发器，废水经处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段一级标准排放及《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015较严部分作为申请指标，废水处理站设有2个一类污染物废水排放口，1个废水总排放口，已配套安装废水在线监测设备。 现场检查情况：现场检查时，该公司车间正常生产，废水、废气处理设施正常运行，废水总排放口正在排放，已委托深圳市威标检测技术有限公司对废水总排放口进行采样监测。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	是	否

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
5	2024年第4季度	排污单位	深圳市众一泰模型设计有限公司	水围社区居委会新桥塘工业区二路38号4楼	一般监管对象	石秀怡, 陈桂华	2024-10-28 17:26:54	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市众一泰模型设计有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市众一泰模型设计有限公司，地址位于水围社区居委会新桥塘工业区二路38号4楼，该公司主要从事模型设计。 现场检查情况：现场检查时，现场生产车间为深圳市科创未来开发有限公司，深圳市众一泰模型设计有限公司不涉及生产，现场仅有一台电脑用于设计图纸。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
6	2024年第4季度	竣工验收	深圳市雅迪加模型设计有限公司迁建项目废气环保工程竣工验收	广东深圳龙华区大浪街道华宁路新围第二工业区10号四楼401号	一般行业项目	陈桂华, 石秀怡	2024-10-31 10:53:52	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市雅迪加模型设计有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市雅迪加模型设计有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道新石社区新围第二工业区 10 号 4 层401，该公司主要从事模型设计及技术开发，主要生产工艺有烘烤、上色、3D 打印、复模等。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，上色车间正在运行，废气治理设施正在运行，现场已提供环评报告和验收报告，检查发现：楼顶废气治理设施排放口设置不规范，且复模、3D 打印环节未接入废气治理设施收集废气，危废处置合同已过期，危废未设置单独贮存场所。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
7	2024年第4季度	竣工验收	深圳市六度车栈汽车服务有限公司新建项目	深圳市龙华区龙华街道和平路 353 号 1-3 楼、工业西路 60 号即第三栋厂房	一般行业项目	刘霖峰, 李秋良	2024-10-28 16:58:06	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市六度车栈汽车服务有限公司开展执法检查。 企业基本情况：企业主要从事汽车维修，喷漆，设有两个烤漆房，废气经处理后高空排放。 现场检查情况：现场检查时，企业危废储存间不规范，要求做好防渗防漏措施，危废未粘贴标识牌，已要求尽快整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
8	2024年第4季度	排污单位	深圳市龙华区中心医院	深圳市龙华新区福城街道观澜大道187号	重点监管对象	张俊, 戴伟鹏	2024-11-08 15:10:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市龙华区中心医院开展执法检查。 企业基本情况：深圳市龙华区中心医院，地址深圳市龙华区福城街道观澜大道187号、212号、1-2楼和松元围新围七巷1号2-5楼，已注册工商营业执照统一社会信用代码：12440300455769713X，法人代表人是柯昌能。已办理深圳市人居环境委员会关于《深圳市龙华新区中心医院改建工程建设项目环境影响报告书》（报批稿）的批复（深环批函【2015】9012号），在2019年12月已做建设项目环保工程验收报告，已做排污许可证（证书编号：12440300455769713X001V），有效期2023年05月16日至2028年05月15日止。该医院主要从事医疗机构；已按环评要求安装配套废水处理设施，已按排污许可证要求做废水的季度监测和申报。 现场检查情况：未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	是	否
9	2024年第4季度	排污单位	深圳市亦恒包装制品有限公司	深圳市龙华区福城街道大水坑三村金兴鹏工业园C栋A座	一般监管对象	张俊, 戴伟鹏	2024-11-04 16:27:52	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市亦恒包装制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
10	2024年第4季度	排污单位	深圳市利飞德科技有限公司	深圳市龙华区观湖街道观环中路370号易顺达电商物流园A15栋216号	一般监管对象	郭云长, 张丽兴	2024-11-05 16:08:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市利飞德科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1. 深圳市利飞德科技有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道观环中路370号易顺达电商物流园A15栋216号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300326675155X，法定代表人是李翠蓉。 现场检查情况： 1. 现场检查时,该企业已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
11	2024年第4季度	排污单位	深圳市龙华新区观澜创展捆条开料厂	松元厦社区居委会观湖街道松元厦社区观平路327号1楼	一般监管对象	郭云长, 张丽兴	2024-11-05 15:55:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市龙华新区观澜创展捆条开料厂开展执法检查。 企业基本情况： 1. 深圳市龙华新区观澜创展捆条开料厂，地址位于深圳市龙华区观湖街道观平路333号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92440300MA5EC71346，法定代表人是范文阁。 现场检查情况： 1. 现场检查时,该企业已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
12	2024年第4季度	竣工验收	鹏洁美日用品（深圳）有限公司新建项目	深圳市龙华区福城街道大水坑社区桔岭新村桔坑路 11 号洋金有限公司(厂房四)401	重点行业项目	戴伟鹏,张俊	2024-11-06 16:05:55	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对鹏洁美日用品（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
13	2024年第4季度	竣工验收	深圳市高尔泰电子有限公司迁扩建项目	深圳市龙华街道昌永路 77 号和平工业园 C 栋三楼	一般行业项目	温晓模,李秋良	2024-11-06 15:27:02	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市高尔泰电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市高尔泰电子有限公司位于龙华街道和平工业区C栋，现场检查该工业区已拆迁。 现场检查情况：现场检查该工业区已拆迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
14	2024年第4季度	竣工验收	深圳市索瑞达电子有限公司迁扩建项目	龙华区福城街道桔塘社区新塘村 8 号源创园陆号 A6 栋 3、4 层	一般行业项目	戴伟鹏,张俊	2024-11-06 17:39:21	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市索瑞达电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市索瑞达电子有限公司，位于深圳市龙华区福城街道桔塘社区新塘村8号源创园陆号A6栋301（三楼楼层、四楼整层）。统一社会信用代码：914403006658813915, 法人：朱丽艳，已编制建设项目环境影响报告，编制日期为2028年11月15日，并2018年12月24日取得环评批复（深龙华环批【2018】101345号），已做竣工验收报告。主要从事：电子产品的加工生产，主要生产工艺为绕线、浸锡、焊锡、调和、点胶烘烤、超声波清洗、烘干、组装、测试、包装出货。有机废气通过废气防污染设施处理后高空排放。 现场检查情况：企业正常经营，废气防污染设施运行正常，已签一般固废和危废拉运合同，一般固废堆放不规范，已在责令整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
15	2024年第4季度	竣工验收	伟成发胶袋（深圳）有限公司迁扩建项目	深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔岭新村278号恒发工业园厂房1栋401	一般行业项目	戴伟鹏,张俊	2024-11-06 15:40:04	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对伟成发胶袋（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
16	2024年第4季度	竣工验收	深圳市富士杰精密五金机械有限公司迁扩建项目	深圳市龙华区观湖街道桔塘社区下新塘 38 号美联工业园第 1 栋第二层	一般行业项目	张丽兴,郭云长	2024-11-14 16:10:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富士杰精密五金机械有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1. 深圳市富士杰精密五金机械有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区河南新村 215-1号102, 已注册工商营业执照,统一社会信用代码:914403007852663930，法定代表人是刘学文。 现场检查情况： 1. 现场检查时，该企业现场未落实危险废物规范化管理，已要求企业负责人落实危险废物规范化管理。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
17	2024年第4季度	竣工验收	深圳市富发鑫意实业有限公司新建项目	深圳市龙华区龙华街道三联阁吓工业园区5 栋2 楼分隔体	一般行业项目	刘霖峰,李秋良	2024-11-13 16:20:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富发鑫意实业有限公司新建项目开展执法检查。 企业基本情况：深圳市富发鑫意实业有限公司新建项目位于深圳市龙华区龙华街道华联社区阁吓工业区鸿鹏飞实业 201，已办理营业执照（统一社会信用代码：91440300MA5EDPCA6G），该公司正在生产，环保批文为：深龙华环批【2020】100325号。 现场检查情况：该公司正在生产，生产工艺为清洗、丝印、烘干、打砂等 现场检查该企业废水清洗管道其中一截为塑料软管，现场要求负责人更换为 PVC管道。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
18	2024年第4季度	竣工验收	深圳市金利华铭板科技有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜牛湖社区金石路石一村南区 50 号 B 栋 108 室 C 栋 101室	一般行业项目	赵思昌, 万娟娟	2024-11-12 16:55:53	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金利华铭板科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2007年1月25日，统一社会信用代码为:9144030079796405XD，位于深圳市龙华区观澜街道牛湖社区金石路2800066号厂房4101，从事玻璃面板的加工和生产，主要工艺有切割、磨边、钢化等工艺，厂房面积约1200平方米，员工人数15人，通过了建设项目环境影响评价报告表并于2022年9月通过了建设项目竣工验收，2023年7月27日进行了排序登记，有效时间2023年7月27日至2028年7月26日，已签订危险废物拉运处理合同，切割、磨边废水已落实配套处理设施，过滤后循环利用，淤泥委托拉运处理。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正常生产，磨边废水通过废水处理设施循环利用。问题:淤泥堆放场所标识标牌未更新，已现场要求整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
19	2024年第4季度	竣工验收	深圳市国雄激光刀模有限公司迁改建项目	深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴路 47-1 号 101	一般行业项目	戴伟鹏, 张俊	2024-11-11 16:30:13	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市国雄激光刀模有限公司开展执法检查。 企业基本情况：位于深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴路 47-1号101，统一社会信用代码为91440300557170162P，2019年09月16日办理了深圳市生态环境局龙华管理局建设项目环境影响审查批复（深龙华环批〔2019〕100459号），主要从事五金制品加工，设有5台CNC、1台激光机、1台攻牙机、1台磨床，已办理固定污染源排污登记回执（登记编号：91440300557170162P001X）。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，危险废物贮存场所未粘贴标识牌。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
20	2024年第4季度	竣工验收	深圳市捷美特实业有限公司新建项目	深圳市龙华区福城街道福民社区福前路成霖工业园 D 栋首层	一般行业项目	戴伟鹏, 张俊	2024-11-11 15:50:01	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市捷美特实业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市捷美特实业有限公司位于深圳市龙华区福城街道福民社区福前路 47-2号盛景源工业园南区 5101生产，统一社会信用代码为91440300MA5DK6G64X。 现场检查情况：现场检查该公司已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
21	2024年第4季度	土壤重点	深圳富泰宏精密工业有限公司	深圳市龙华新区龙华办事处东环二路二号富士康科技园	重点监管对象	李秋良, 刘霖峰	2024-11-14 17:20:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳富泰宏精密工业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该项目主要从事模具、电脑配件、苹果mini机顶盒、键盘、手机、手机零配件、ipad后盖、手机外壳、手机中框、便携式自动数据处理设备及零配件、智能家居产品及其配件、耳机、手机主板、无线电通讯产品金属零件等，主要生产工艺为SMT生产线、真空镀膜生产线、组装线、金属机加工生产线、阳极氧化生产处理线、金属加工清洗生产线等，配套建设有1个废水处理设施，废水排放量为980吨/每日，处理达标后排入市政污水管网，同时已安装废水在线监控设备并联网；另外，针对产生废气配套建设有58套废气处理设施，共设有66个排放口，且该公司为土壤重点监管单位。 现场检查情况：现场主要检查该公司土壤防治落实情况，查阅自行监测报告、隐患排查台账等，暂未发现违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	是	否
22	2024年第4季度	监测机构	深圳市水务工程检测有限公司	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园A座七楼	重点监管对象	张丽兴, 郭云长	2024-11-15 16:00:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务工程检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1. 深圳市水务工程检测有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园A座101，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300778765995E，法定代表人是吴文鑫。 现场检查情况： 1. 现场检查时，主要检查了该企业的资质认定证书、检测设备、样品采集和保存记录是否规范、监测方式和报告是否完整等方面。检查发现该企业存在以下问题：1、不做计量用的移液枪未进行标识区分；2、实验室纯水桶标签未写明水的级别；3、样品编号为GL-HJ-23-001291006的浑浊度分析原始记录表校核未签字以及样品编号为GL-HJ-24-005086硫化物样品保存未添加保存剂；4、报告编号为SZ-HJ24-04807的色度原始记录表未按要求填写pH值。已要求该企业进行整改	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
23	2024年第4季度	排污单位	深圳市松石环保科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道牛湖君新路144 号A栋103	重点监管对象	赵思昌, 万娟娟	2024-11-12 17:55:16	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市松石环保科技有限公司开展执法检查。1. 企业基本情况：深圳市松石环保科技有限公司，地址位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路16号101，已注册工商营业执照统一社会信用代码91440300MA5ETLTK2U，法人代表是王志平。厂房面积约800平方米，工人约20人。该公司主要从事危险废物的收集及储存，2023年2月21日进行排污登记申报，登记编号：91440300MA5DTLTK2U001W，2023年4月通过了改扩建建设项目管理影响报告表，2023年10月8日通过危险废物经营许可证，有效期至2024年10月7日。现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正常经营，废气配套处理设施正常运行。存在问题：危险废物污染防治责任信息公开不完全，已要求整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
24	2024年第4季度	排污单位	深超光电（深圳）有限公司	深圳市龙华区龙华街道民清路北深超光电科技园H1栋、K1`K7栋、K9栋	重点监管对象	李秋良, 刘霖峰	2024-11-11 11:15:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深超光电（深圳）有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司主要从事液晶显示器产品全工序的设计、研发、测试及生产制造，已取得营业执照及环评批复、排污许可证、竣工验收等环保手续；园区内已配套安装废气、废水处理设施，同时已配套安装废气、废水在线监测设备。现场检查情况：通过查看该公司废水在线监控数据，暂未发现异常违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	是	否
25	2024年第4季度	排污单位	深圳市油松加油站有限公司	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路52号	一般监管对象	温晓模, 刘霖峰	2024-11-13 11:50:44	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市油松加油站有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市油松加油站有限公司位于深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路52号油松加油站整套，已办理营业执照:914403007084937790。现场检查情况：该加油站正常营业。现场检查油气回收系统正常，未发现违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
26	2024年第4季度	排污单位	深圳市银涛激光设备科技有限公司	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区建辉路82号富联工业园1号楼5层	一般监管对象	李秋良, 温晓模	2024-11-13 11:05:55	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市银涛激光设备科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市银涛激光设备科技有限公司位于广东省深圳市龙华区龙华街道办事处玉翠社区居委会富联工业区1栋5楼1-1，已办理营业执照:91440300MA5EH62X0W。现场检查情况：现场检查该公司已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
27	2024年第4季度	排污单位	深圳市溢彩光电有限公司	深圳市龙华新区龙华街道大浪南路老围第二工业区B栋4楼	一般监管对象	温晓模, 李秋良	2024-11-13 15:35:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市溢彩光电有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市溢彩光电有限公司位于深圳市龙华区龙华街道大浪南路老围第二工业区B栋4楼，现场检查该企业已搬迁。现场检查情况：该企业已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
28	2024年第4季度	排污单位	深圳市利恒通塑胶有限公司	深圳市龙华区观澜街道牛湖社区石三新村66号B栋1`2楼	一般监管对象	赵思昌, 万娟娟	2024-11-12 17:20:13	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市利恒通塑胶有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁。现场检查情况：执法人员现场检查时，该公司已搬迁，新入驻的企业为主要从事仓储物流深圳市海堡供应链有限公司。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
29	2024年第4季度	排污单位	深圳市维创鑫包装制品有限公司	深圳市龙华区观湖松元夏社区福楼133号康福特家私厂102	一般监管对象	郭云长, 张丽兴	2024-11-12 15:56:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市维创鑫包装制品有限公司开展执法检查。企业基本情况：1. 深圳市维创鑫包装制品有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区福楼133号康福特家私厂101，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:9144030034986950XT，法定代表人是黎维。现场检查情况：1. 现场检查时，该企业未落实工业固体废物规范化管理，已要求企业落实工业固体废物规范化管理。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
30	2024年第4季度	排污单位	深圳市迈奇科技有限公司	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区上围新村77-1号恒泰云谷创意园203	一般监管对象	郭云长,张丽兴	2024-11-12 16:11:50	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市迈奇科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1. 深圳市迈奇科技有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区上围新村77-1号恒泰云谷创意园203，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300359744276M，法定代表人是季晓燕。 现场检查情况： 1. 现场检查时，该企业已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
31	2024年第4季度	排污单位	深圳市贸晟光电有限公司	新田社区居委会腾龙工业区110号3栋7楼701	一般监管对象	郭云长,张丽兴	2024-11-14 15:52:51	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市贸晟光电有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1. 深圳市贸晟光电有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道新田社区腾龙工业区110号（3栋）701，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300074384051G，法定代表人是桂文丽。 现场检查情况： 1. 现场检查时，该企业所在片区已拆迁。该企业已搬迁。拆迁现场有小部分裸土未覆盖，已要求覆盖。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
32	2024年第4季度	排污单位	深圳市中之源科技实业有限公司	牛湖社区鳌湖老村东方红工业园五栋二楼	一般监管对象	赵思昌,万娟娟	2024-11-20 15:45:39	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市中之源科技实业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：企业已搬迁 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业已搬迁，新入驻企业为从事机柜组装的深圳市盛美兴实业有限公司	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
33	2024年第4季度	竣工验收	深圳市富宏研包装材料有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜街道君子布社区老围工业区8号厂房102	一般行业项目	赵思昌,万娟娟	2024-11-20 15:00:49	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富宏研包装材料有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2019年9月26日，统一社会信用代码为91440300MA5FU2K49J，位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区老围工业区8号厂房102，从事纸箱、纸盒的生产加工，主要工艺有水墨印刷、折角等工艺，厂房面积550平方米，员工人数10人，已办理建设项目环境影响报告表，签订了危险废物转移处理合同，并办理了排污登记。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正常生产。问题：危废管理台账不规范，已现场要求整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是