

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）： 深圳市龙华区大浪街道办事处

项目名称	城市维护_绿道管养_绿道管养			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道市政管理服务中心				
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	294.82	292.71	292.71	10	100%	10		
	其中：财政拨款	294.82	292.71	292.71	-	100%			
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、绿道日常运营管养费：大浪绿道园林树木生长良好，绿道整洁卫生。 2、绿道设施应急维护费：安全设施完好无损，各类安全标志清晰完好；各类导视牌清晰明了，功能完善。 3、厕所管理费：公共厕所保洁到位，厕所用品到位。				2020年按照绿道日常运营正常开展工作，绿道共保洁面积68012m²，养护面积达到62642m²，管养行道树2440棵，绿道养护8.1km。通过开展相关工作，大浪绿道树木生长良好，绿道整洁卫生，设施完好无损，公共厕所保洁到位，为辖区居民营造了舒适的环境，改善居民运动环境，绿化环境明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	绿道保洁面积（m²）	68012	68012	10	10	无	
			绿化养护面积（m²）	62642	62646	10	10	无	
			行道树管养数量（株）	2440	2440	10	10	无	
			绿道养护（km）	8.1	8.1	10	10	无	
		质量	绿道管养验收合格率（%）	100%	97%	5	4.8	原因：因管养单位管理不到位 改进措施：加强监督及巡查	
			时效	绿道管养开展及时性	及时	未及时	5	2	原因：因管养单位管理不到位 改进措施：加强监督及巡查
		效益目标	经济效益	无	无	无	0	0	无
			社会效益	改善居民运动环境	运动环境得到改善	运动环境得到改善	10	10	无
	绿化环境提升			改善	改善	10	10	无	
	生态效益		绿道绿化覆盖率	96%	96%	10	10	无	
	可持续影响指标		无	无	无	0	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90%	90%	10	10	无	
	总分					100	96.8		
	审核意见：								
填报人：	黄忠亮	联系方式：	29676979	填报日期：	2021.4.13				

单位负责人：

分管领导：

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

